

ULTIM8

PROTECCIÓN & RESISTENCIA

La protección más avanzada para los ambientes de trabajo extremos (frio / calor / polvos / ambientes húmedos / industrias petroquímicas / minas /...) La ULTIM8 ofrece una resistencia máxima al vaho gracias a su tratamiento PLATINUM

ENTREGADO CON : Espuma y cinta

 64 G

- + MONTURA ESTANCA DE DOS MATERIALES
- + ENSAMBLADA CON KIT DE TRANSFORMACIÓN GAFAS/PANORÁMICAS: REFUERZA LA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO B: 120 M/S)
- + CINTA AJUSTABLE Y EXTRAÍBLE
- + TRATAMIENTO PLATINUM (ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS)



TECNOLOGÍAS

PLATINUM

VERSIONES



ULTIPSI



bollé
SAFETY



CERTIFICADO
PARA ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

ULTIM 8

USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA <small>F: Gafas / B: Gafas con kit</small>	TRATAMIENTOS	NORMAS
	CLEAR	ULTIPSI	2C-1.2 1 BT KN €€	F: EN166 FT €€ B: EN166 3 4 5 BT €€	PLATINUM	EN166 - EN170

F: marcado de las gafas / B: marcado con el kit de Espuma y cinta

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS €€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD:	CAJA INTERNA:	CARTÓN:
Tamaño: 28.5 x 12.2 x 8 mm	Tamaño: 24x18.5x9 cm Peso: 0.78 kg	Tamaño: 60 x 50 x 40 cm Peso: 17.1 kg
3660740008079	3660740108076 -10 unidades	3660740208073 -200 unidades

CÓDIGO ADUANERO: 9004909000



CERTIFICADO PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2.20.21.22



DISPONIBLE EN ECO-PACK

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	ESPUMA	TPR
CURVA	8 - MUY CURVADA	CINTA	NYLON POLYESTER - 160MM
MONTURA	PC/TPR - HIBRIDA	OPCIONES	CINTA DE SUJECIÓN

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CAJA INTERIOR	CARTÓN
PSPUNISS01	CINTA DE SUJECIÓN	3660740011970	3660740111977	3660740211974



PARA SABER MÁS MÁS SOBRE LAS MARCAS:

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

FICHA TÉCNICA: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS