

UNIVIS 10

EENVOUDIG & ESSENTIEEL

Het kenmerkende geschroefde nylon montuur maakt de UNIVIS 10 tot een opvallende verschijning op het gebied van bescherming. Het vervangen van lenzen is kinderspel: de asymmetrische lenzen kunnen zowel links als rechts gebruikt worden.

 28 G



TECHNOLOGIE

CSP

VERSIES



U10PI






U10WPCC5

+ **GESCHROEFD MONTUUR**

+ **ASYMMETRISCH VERWISSELBARE LENZEN**

bolle 
SAFETY

UNIVIS 10						
GEBRUIK	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN
	 CLEAR	 U10PI	2-1.2  1 S 	 EN166 S 		EN166
	 WELDING 5	 U10WPCC5	5  1 S 	 EN166 S 		EN166

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE CE -NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

VERPAKKING EN EAN13-CODE		
EENHEID:	DOOS:	OMDOOS:
Maat: 28,5 x 12 x 4 mm	Maat: 28x16x7 cm Gewicht: kg	Maat: 60 x 50 x 40 cm Gewicht: 19,4 kg
3660740002541	3660740102548 -10 pcs	3660740202545 -300 pcs
3660740005023	3660740105020 -10 pcs	3660740205027 -300 pcs
DOUANECODE: 9004901000		

TECHNISCHE INFORMATIE		
LENS	POLYCARBONAAT - 2.2 MM	FOAMRAND
CURVE	6 - MET RONDING	HOOFBAND
MONTUUR	NYLON - VOLLEDIG FRAME	OPTIES



SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety adviseert allen de B-Clean lensreinigingsproducten te gebruiken

ONDERHOUD: Als de lenzen gekrast of beschadigd zijn moet de complete bril vervangen worden. Als het montuur beschadigd is moet ook de hele bril vervangen worden. We adviseren om na gebruik de bril in een microfiber zakje of brillenetui te bewaren.

BEWAREN: Alle producten moeten bewaard worden in een schone en droge omgeving.



HERKOMST: TW

DOKUMENT: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

